



R нагрузки - лучше использовать из описания сенсора.
Большая величина увеличивает время реакции сенсора,
меньшая увеличивает шум сигнала.

Требования к операционному усилителю
Напряжение сдвига не более 100 мкВольт максимум
Например OP293FSZ

R1, R2, C1, C2 - уменьшают шумы схемы

Схема подключения 2-х электродного сенсора RS4-CH20-10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дворников		22.05.16
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	